

GESTIONE DELLA QUALITA'

E

SICUREZZA INDUSTRIALE

Alessandro Silvestri

AGENDA



- ☐ Evoluzione del concetto di qualità
- ☐ Il miglioramento continuo
- ☐ Il ciclo PDCA
- ☐ SPC Statistical Process Control

Evoluzione del concetto di qualità





Industria Occidentale

FORD

Qualità del prodotto


Industria Orientale


TOYOTA

Qualità del processo



Evoluzione del concetto di qualità









Approccio Scientifico volto al Miglioramento

CICLI DI MIGLORAMENTO

STRUMENTI SCIENTIFICI

✓ Ciclo PDCA

✓SPC

✓ Ciclo DMAIC

√ Tecniche Six Sigma



Il miglioramento continuo



"Gestione della qualità e sicurezza industriale"

Il miglioramento continuo






Sia il **miglioramento continuo**, sia l' **innovazione** sono necessari all'azienda che intende progredire nel tempo, riducendo i costi ed aumentando la qualità dei propri prodotti.



Il miglioramento continuo

BLACK BOX




variabili incontrollabili

- Disturbi




PROCESSO PRODUTTIVO



variabili controllabili

- Materiali
- Manodopera
- Macchine
- Metodi



PRODOTTO

Con caratteristich

- Desiderate
- Indesiderate





Concetto Causa-Effetto

Il miglioramento continuo è volto ad individuare e modificare le variabili che influenzano il processo di produzione, per correggere il risultato indesiderato, invece di limitarsi ad intervenire direttamente sugli effetti (scarto o rilavorazione del prodotto). Solamente se le cause ultime sono eliminate, si può evitare che lo stesso problema si ripresenti ancora.



Ricerca delle **cause ultime**: *tecnica dei "5 perché"*

Per arrivare alla vera radice di un problema, bisogna chiedero per almeno 5 volte (o comunque tutte le volte che serve) 'perché?", scendendo ogni volta maggiormente nel dettaglic


Esempio Toyota

- Perché si è fermata la macchina? Perché è saltato un fusibile a causa di un sovraccarico
- Perché si è verificato un sovraccarico? Perchè c'era una insufficiente lubrificazione ai cuscinetti
- Perchè la lubrificazione dei cuscinetti era insufficiente? Perchè la pompa di lubrificazione non funzionava bene
- Perchè la pompa di lubrificazione non funzionava bene? Perchè l'asse della pompa era logoro
- Perchè l'asse della pompa era logoro? Perchè vi era entrato del fango





Il giusto metodo: Il ciclo di Deming (1900-1993)




II ciclo PDCA




- <u>Pianificazione</u> di una modifica, decidendo quali osservazioni compiere come impiegarle;
 - **Esecuzione** della modifica, preferibilmente su piccola scala;
 - Osservazione degli effetti del cambiamento;
 - <u>Studio</u> dei risultati e formulazione di conclusioni, miglioramento del sistema con adozione della modifica;

Ripetizione del ciclo con le conoscenze accumulate.



II ciclo PDCA





SPC – Statistical Process Control



Ogni tappa del ciclo PDCA richiede l'impiego di tecniche statistiche

Tecniche semplici che **tutti gli addetti** alla produzione possono imparare ad utilizzare per contribuire al miglioramento del processo

H. F. Dodge: "If you want a method or system used, keep it simple!"

Il punto di partenza è la **raccolta di informazioni e dati**. Questi possono presentarsi sotto due forme:

- misurazioni (lunghezze, pesi, ecc.);
- conteggi (es. numero di non conformi).





Il foglio raccolta dati L'istogramma

Il diagramma causa-effetto

Il diagramma di Pareto

L'analisi per stratificazione

L'analisi di correlazione


Le carte di controllo

Ai 7 strumenti si aggiungono a monte il CAMPIONAMENTO, a valle lo studio di CAPACITA'






"I 7 strumenti della qualità" Il foglio raccolta dati







L'istogramma








Il diagramma causa-effetto








Il diagramma di Pareto








L'analisi per stratificazione







L'analisi di correlazione







Le carte di controllo

